УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ НШ «Гармония»
_____ В.И.Шишкина
«__»_____20__г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 10

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области**
1.2. Адрес объекта: **446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т.Безенчук, ул. Чапаева, д. 27-а**
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **1908,8 кв.м.**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); **1035** кв.м.
1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего **2021**, капитального* _____-____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области; ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т.Безенчук, ул. Чапаева, д. 27-а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг **государственные образовательные услуги**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси № 5, ост «Профилакторий»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**.
3.2.2 время движения (пешком) **5** мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да)***
3.2.4 Перекрестки: ***регулируемые***
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть***
Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, О, У); ВДН (К, С)	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _**2021 - 2030 гг.**_____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___**ДП**_____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **не требуется**
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____
_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_____
_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на - л.
Поэтажные планы, план территории на 3 л.
План БТИ
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____
_____
_____

Руководитель
рабочей группы:
Директор ГБОУ НШ
«Гармония» п.г.т. Безенчук _____/ В.И. Шишкина
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Заведующий хозяйством _____/ Г.М. Медведева
(Должность, Ф.И.О.)
Старший воспитатель _____/ В.А. Дробышева
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г.
(протокол №_____)
Комиссией (название).____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ **10** от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Нет доступных для инвалидов элементов информации на объекте (п. 4.2.1 СП 59.13330.2016)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	Большое количество неровностей на асфальтовом покрытии	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудованы места для инвалидов (п. 4.2.1 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (О, Г, У); ВДН (К, С)	оборудовать места для инвалидов	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1, 4.1.11, 4.2.1 СП 59.13330.2016	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект признан ВНД для инвалидов: К, С; ДУ для инвалидов: Г, О, У.**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ **10** от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений (п.5.1.2, 5.1.3 СП59.13330. 2016)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Установка поручней, приведение ступеней в соответствии с требованиями критериев безопасности	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Установка пандуса	индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45м. при ширине не менее 1,6 м. (п. 6.1.8. СП 59.13330.201	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Организовать альтернативную форму обслуживания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

					6)			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3 СП 59.13330.2016		Установка поручней, приведение ступеней в соответствии с требованиями критериев безопасности	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект признан ВНД для инвалидов: К, С; ДУ для инвалидов: Г, О, У.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ **10** от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Пути движений к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания (6.2.1. СП 59.13330.2016)	ДУ(О, Г, У); ВДН (К, С)	-	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Лестницы не соответствуют Требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2016)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Организовать альтернативную форму обслуживания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Лестницы не соответствуют Требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2016)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями домтупности для инвалидов и МГН	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют п.5.2.15, п.5.1.4.,п.5.4.3. СП 59.13330.2016	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями домтупности для инвалидов и МГН	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект признан ВНД для инвалидов: К, С; ДУ для инвалидов: Г, О, У.**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ **10** от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Не выделено в помещении специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, нет системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системы	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Требуется установка	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделено в помещении специально оборудованн ых мест с возможность ю усиления звука, нет системы информации на объекте с использовани ем цветовых и тактильных направляющи х, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системы	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Выделить в помещении специально оборудованн ые места с возможность ю усиления звука, установить систему информации на объекте с использовани ем цветовых и тактильных направляющи х, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системы	индиви дуально е решени е с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект признан ВНД для инвалидов: К, С; ДУ для инвалидов: Г, О, У.**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10 от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	Нет специализированного кабинета		Обустройство специализированного кабинета	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда		-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ **10** от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения		-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 10 от «_**04» февраля 2021** г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Отсутствуют поручни рядом с унитазом, крючки для одежды и костылей. Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МНГ (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2016)	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Установка поручней и штанг	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	не т	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2016	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	Установка поручней и штанг	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект признан ВНД для инвалидов: К, С; ДУ для инвалидов: Г, О, У.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ **10** от «_**04» февраля 2021** г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева 27 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не установлена визуальная система информации (п.5.5.2 - 5.5.7 СП 59.13330.2016)	К, О, Г, С	Установка визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не установлена акустическая система информации (п.5.5.2 - 5.5.7 СП 59.13330.2016)	К, О, Г, С	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют п.5.5.2 - 5.5.7 СП 59.13330.2016	К, О, Г, С	Установка визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (О, Г, У); ВДН (К, С)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **объект признан ВНД для инвалидов: К, С; ДУ для инвалидов: Г, О, У.**

ЭП

C=RU, O="ГБОУ НШ ""Гармония"" п.г.т. Безенчук", CN=Директор - Шишкина В.И., E=garmoniya_nsds_bzn@samara.edu.ru
00c9e3f10c4f517eda
2021.05.04 16:12:33+04'00'